

Odpovědnost za stroj

- Zákazník nese plnou odpovědnost za stroj po dobu jeho zapůjčení.
- V případě poškození stroje z důvodu zanedbání údržby hradí zákazník veškeré náklady na opravu.
- Zákazník na své náklady zabezpečí zapůjčený stroj, aby nemohlo dojít k jeho odcizení. V případě odcizení, je povinen uhradit celou cenu stroje včetně souvisejících finančních nákladů.

Pokyny pro údržbu a péči o stroj:

- Denní kontrola:
 - **Hladina oleje:** Zkontrolujte a případně doplňte motorový a hydraulický olej.
 - Chladicí kapalina: Ujistěte se, že je dostatek chladicí kapaliny.
 - Palivo: Doplnění paliva na potřebnou úroveň.
 - Pneumatiky a pásy: Kontrola tlaku v pneumatikách a stavu pásů.
- Čištění a mazání:
 - Čištění stroje: Po každém použití je nutné stroj očistit od nečistot a prachu.
 - **Mazání: Pravidelné mazání pohyblivých částí podle doporučení výrobce.**
- Bezpečnostní kontrola:
 - Brzdy a řízení: Kontrola funkčnosti brzdového systému a řízení.
 - Světla a signály: Ujistěte se, že všechny světla a signální zařízení fungují správně.
- Dostupnost pokynů k údržbě:
 - ***Údržba stroje je vždy přiložena k zapůjčenému stroji. Pokud zákazník tyto pokyny nedohledá, může využít stránky výrobce nebo ihned kontaktovat půjčovnu pro další instrukce.***

Důsledky zanedbání údržby:

- **V případě, že dojde k závadě na stroji z důvodu zanedbání doporučené údržby, zákazník je povinen uhradit veškeré náklady na opravu.**
- **Zákazník je povinen nahlásit jakékoliv mechanické problémy ihned po jejich zjištění.**

●

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní provoz zapůjčeného stroje a předejdete zbytečným nákladům na opravy.

